

## IMÁGENES EN PEDIATRÍA

### Estenosis crítica en conducto de Contegra®

### Critical stenosis of a Contegra™ conduit



Eva Blazquez-Gomez<sup>a,b,\*</sup>, Marta Lopez<sup>a,b</sup>, Estibaliz Azpeitia<sup>a,b</sup> y Dmytro Lushchenkov<sup>a,b</sup>

<sup>a</sup> Servicio de Anestesiología, Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat, Barcelona, España

<sup>b</sup> Grupo de Anestesiología Cardíaca Pediátrica, Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat, Barcelona, España

Disponible en Internet el 1 de septiembre de 2018

El *truncus arteriosus* (TA) es una cardiopatía congénita en la cual una sola arteria nace del corazón, acabalgando sobre el septo interventricular y dando lugar a las arterias coronarias, pulmonares y aorta. Se asocia a la existencia de una comunicación interventricular (CIV) que permite la mezcla de la sangre. El tratamiento del TA es quirúrgico y se realiza en la etapa neonatal para evitar la progresión a hipertensión

pulmonar e insuficiencia cardiaca. Estos pacientes precisan sucesivas intervenciones a lo largo de su vida<sup>1-3</sup>.


Presentamos el caso de un paciente de 14 años con antecedente de TA. En la etapa neonatal se realizó un *banding*, y posteriormente la cirugía correctora: se cerró la CIV con parche y se reconstruyó la continuidad del ventrículo derecho a la arteria pulmonar con un conducto



Figura 1 Imagen RMN cardíaca.


\* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: [Eva\\_bg@msn.com](mailto:Eva_bg@msn.com) (E. Blazquez-Gomez).



**Figura 2** Pieza quirúrgica. Obsérvese el conducto de Contegra® calcificado y con una importante estenosis.

extracardíaco de Contegra® de 14 mm. En el momento actual, pese a no presentar síntomas cardiovasculares, las exploraciones complementarias (ecocardiografía, RMN y cateterismo) revelaron una estenosis grave distal del Contegra® ( $7 \times 8$  mm), con un gradiente pulmonar medio de 60 mmHg (fig. 1). Basándose en los resultados, se llevó a cabo la sustitución del conducto por un homoinjerto de 24 mm. La extracción de la pieza quirúrgica evidenció una obstrucción crítica y una importante calcificación (figs. 2 y 3). La intervención se llevó a cabo sin incidencias y el paciente salió de circulación extracorpórea en ritmo sinusal y hemodinámicamente estable. La ecocardiografía postoperatoria objetivó una buena función ventricular y un homoinjerto sin gradiente a nivel proximal y con



**Figura 3** Visión posterior del conducto valvulado de Contegra®.

gradiente ligero (medio 30 mmHg) al inicio de las ramas pulmonares.

## Bibliografía

1. Caffarena JM. Truncus arterioso. En: Protocolos diagnósticos y terapéuticos en cardiología pediátrica [monografía en internet]. Madrid. Asociación Española de Pediatría. [consultado 1 Feb 2018]. Disponible en: [https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/12\\_truncus.pdf](https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/12_truncus.pdf)
2. Holmes AA, Co S, Human DG, Leblanc JG, Campbell AI. The Contegra conduit: Late outcomes in right ventricular outflow tract reconstruction. Ann Pediatr Cardiol. 2012;5:27-33.
3. Soriano B, Fulton D. Truncus arteriosus. UpToDate. Jul 2016 [consultado 2018]. Disponible en: <https://www.uptodate.com/contents/truncus-arteriosus>